

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №4»

Re: Fwd[2]: согласование доступности

От кого: **Ибрагимова Светлана** <tver_vog@mail.ru>

Кому: Дупелева С.

21 сентября, 11:03

Добрый день! Согласовано.

С уважением,
Ибрагимова Светлана
Председатель Тверского РО ОООИ ВОГ

Приложение А.2

Утверждаю
Заведующая _____ отделом
образования администрации
Бежецкого района
Воронина В.В.

“ 10 ” 09 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад

1.2. Адрес объекта 171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 909,5 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5594 кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016, *капитального* _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

МДОУ «Детский сад №4»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _____
171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д.11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _____
собственность

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) _____ муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) отдел образования администрации Бежецкого района _____
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____
171980 Россия Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д.51

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) _____ образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг воспитание и обучение детей дошкольного возраста. _____
- 2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) _____
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) _____
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* _____
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ -
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____ -

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ДУ, 2 маршрутки _____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 600 _____ м
- 3.2.2. время движения (пешком) _____ 4 _____ мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) _____

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ, требует ремонта

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ по мере поступления целевого
в рамках исполнения _____ финансирования
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 16 ” 09 20 15 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ 1
от “ 16 ” 09 20 15 г.

3. Решения Комиссии _____
от “ 16 ” 09 20 15 г.

Приложение А.3



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта 171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 909,5 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»
МДОУ «Детский сад №4»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д.11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Бежецкого района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 171980,
Россия Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д.51

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг воспитание и обучение детей дошкольного
возраста

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ДУ, перекрестки не регулируемые,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001


№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  **заведующая Дупелева С.Б.**


*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

848(231)21033

Лс 4

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая отделом
образования администрации
Бежецкого района
Воронина В.В.



“ 16 ” 09 20 15 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

Тверская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

“ 16 ” 09 20 15 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта 171980 Тверская область, г.Бежецк, ул. М.И. Кузнецова д.11
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 МДОУ «Детский сад №4»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ образовательная _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ДУ, проходят две маршрутки, есть перекрестки _____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 600 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 4 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____
есть, плохо заасфальтирован пешеходный тротуар _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
(нет _____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1040500 1040498 1040497
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1040499 1040489 1040488
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		1040501 1040494 1040493 1040492
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		1040503
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ, требует ремонта

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления целевого финансирования в рамках исполнения программы «Доступная среда» _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
 4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Министерство труда РФ

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки



ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>4</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>1</u>	л.
3. Путей движения в здании	на _____	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>-</u>	л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 16 л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ 14 на _____ л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Руководитель
рабочей группы _____ Заведующая Дупелева С.Б.
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)


Члены рабочей группы _____ Зам. завед. по УВР Мухина Н.В.
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)
_____ Завхоз Дружинина З.М.
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)


В том числе:

Председатель Трегуб А.Б.
Тверской ООО
Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового красного
Знамени общество слепых»
представители общественных _____
организаций инвалидов (Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)

Руководитель Шкутков А.Ф.
Тверского ООО
«Всероссийское общество
инвалидов» _____
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)

Руководитель Ибрагимова С.Ю. _____
Тверского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих» _____
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)

Иванова Ю.В. Зам директора
ГБУ» Комплексный центр
представители организации, социального обслуживания
расположенной на объекте населения» _____
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)

Постникова А.И. председатель
Бежецкой местной организации
ВОС _____
(Должность, Ф.И.О.) 
(Подпись)

Барочкина Н.А.
председатель Бежецкого
местного отделения ВОГ



Управленческое решение согласовано “ 16 ” 09 20 15 г.
(протокол № 131)
Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __1__ от "_16_" __09__ 2015__ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1040496	Вход на участок не оборудован доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. Отсутствие тактильных средства, выполняющие предупредительную функцию	К,С,О	Оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте по СНИП (4.1.3; 4.1,4)	Капитальный ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1040495; 1040497; 1040498	Пути движения МГН применяются непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, создающие преграду для МГН. Не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований . Бордюрные пандусы отсутствуют. Отсутствие тактильных средств, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке. Плохое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров.	К,С,О,	Привести пути движения на территории в должное состояние по СНИП(4.1.9. 4,1,8).	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДУ		1040495; 1040497; 1040498	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт здания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ Индивидуальное решение с ТСП, ремонт здания _____

N 2 от "16" ___ 09 ___ 20_15_г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1040488 1040499	Поверхность ступеней имеет скользящую поверхность. Отсутствие предупредительных тактильных полос. Наружные лестницы не имеют поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.	Г, У, С, О	Привести наружную лестницу в должное состояние по СНИП (5.1.2)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Индивидуальное решение с ТСП

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1040489	<p>Поверхность покрытия входных площадок имеет скользкую поверхность при намокании и не имеет поперечный уклон в пределах 1 - 2 %.</p> <p>Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу не соответствует размерам.</p>	К, С, О, У, Г	<p>Привести входные площадки в должное состояние по СНиП (5.1.3)</p>	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		1040487	<p>Дверь не соответствует размерам; наружные двери, доступные для МГН имеют пороги.</p> <p>Входные двери открываются с большим усилием, отсутствие ручек для удобного открытия дверей, отсутствие тактильных полос.</p>	К,С,О,	<p>Установка двери, контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей .</p>	Капитальный ремонт

2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбура меньше, отсутствует грязезащитное покрытие; отсутствие тактильных полос	К,С,О	Привести тамбур в должное состояние по СНИП(5.1.7)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДУ		1040489	Капитальный ремонт, текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		1040493 1040494	Отсутствие приборов и устройства (для открывания и закрытия дверей, отсутствие горизонтальных поручней, тактильных мнемосхем	К,С,О	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней; установка тактильной мнемосхемы ,напольных направляющих Ручек с тактильным и	Текущий ремонт

							опознавательными знаками опасности, установка звуковых информаторов	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		1040490- 1040492 1040501	Тактильные напольные указатели перед лестницами отсутствуют; лестницы имеют скользкую поверхность. Отсутствие барьеров, ограждений.	У,С,О	Оборудование дополнительных элементов установка привести в соответствие по СНИП (5.2.9; 5.2.10; 5.2.11	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Гусеничный подъемник	К	Установка гусеничного подъемника	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть		1040501	Отсутствие контрольных устройств на входе; отсутствие приборов и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней. Отсутствие информирующих обозначений помещения		Установка: контрольных устройств на входе; приборов и устройств для открывания и закрывания дверей; информирующих обозначений реконструкция дверей	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандуса, служащего путем эвакуации со второго и вышележащих этажей; Каждая зона безопасности		Оборудование дополнительных элементов по СНИП (5.2.25; 5.2.30)	Индивидуальное решение с ТСП

				не оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны).			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		1040490- 1040492 1040501	Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ индивидуальное решение с ТСП _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		1040493 1040494	Отсутствие тактильных табличек, отсутствие тактильных напольных указателей	К,С,О.У	Привести должное состояние СНИП	в по Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть		104562 104563				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		104562 104563	Ремонт текущий

--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __ 6 __ от " 16 " __ 09 ____ 2015 __ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 7 от "16" _____ 09 20 15 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		1040503	В кабине рядом с унитазом не предусмотрено пространство. Не установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, напольные направляющие	К,С,О	Переоборудование туалетной комнаты в соответствии с нормами СНИП (5.3.3)	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствие мнемосхемы, напольных направляющих, высота крючков не	К,С, О,	Преобразование бытовой комнаты в соответствии со СНИП.	Текущий ремонт

					соответствует.		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната	ДУ		1040503	Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __8__ от " 16 " __09__ 2015__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

171980 Тверская область, г. Бежецк, ул. М.И. Кузнецова, д. 11

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствие визуальных средств	К,О,У,Г	Установка визуальных средств	Индивидуальное решение ТСП
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствие акустических средств	С	Установка акустических средств	Индивидуальное решение ТСП

6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствие тактильных средств	С	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ индивидуальное решение с ТСП _____

